


J-FORCE IV サイドエアアウトレットの交換方法とご注意



- 〈ご注意〉
1. パーツを取り外す際、シェルを傷付けないよう十分ご注意ください。
 2. 両面テープは、貼り直しをすると粘着力が落ちますので、ご注意ください。
 3. ヘルメットの保護性能を確保するため、パーツを本来の位置以外に取り付け
ないでください。
 4. パーツを破損する恐れがあるため、お手入れに、ベンジン、シンナー、ガソリン、
ガラスクリーナー、その他の溶剤は絶対に使用しないでください。



J-FORCE IV サイドエアアウトレットの取り外しは、シェルとパーツの隙間にマイナスドライバーなど先の平らな道具を差し込み、図1のように矢印に添って裏の両面テープをはがしながら、こじるようにしてパーツを外します(図1)。取り外し後は、シェルの表面に残った両面テープ、ゴミ、ホコリ、油分を取り除いてください。

取り付けは、新しいパーツの左右を確認した後、両面テープの保護フィルムをはがし、シェルのくぼみに合わせ、パーツをシェルに貼り付けます(図2)。両面テープ部分は上から押し付け、しっかりと固定してください(図3)。

反対側のパーツも、同じ要領で交換してください。



株式会社 SHOEI

本社・国内営業部

〒110-0016 東京都台東区台東1-31-7

Tel: 03-5688-5180 Fax: 03-3837-8245

製品についてのお問い合わせは、お近くのSHOEI正規販売店か
下記Webサイトをご覧ください。

shoei.com/worldwide/sales.html